

### Zusammenfassung K-KW 1903

23.09.2009	Erstzulassung
22.02.2010	Ford Motor Leistungssteigerung 140 PS
27.04.2011	Nachrüstung Anhängerkupplung
20.07.2012	Inspektion / Wartung
20.05.2014	automatische Sat.-Anlage und Montage der 2. Serviceklappe
11.08.2014	Austauschmotor bei KM 26800
08.09.2014	Inspektion / Wartung
02.11.2016	Inspektion / Wartung
30.01.2017	Dichtigkeitsprüfung
28.03.2019	2 neue Reifen vorne, Ölwechsel, Bremsbeläge vorne
22.04.2020	Erneuerung Radlager vorne rechts, Bremsscheiben vorne, Bremsbeläge vorne
22.04.2020	Inspektion / Wartung mit neuem Kraftstofffilter, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Ölwechsel, Reinigung der Einspritzpumpe
26.06.2020	Erneuerung Kupplung (Austauschkupplung bei KM 77100)
03.08.2020	2 neue Reifen hinten
07.04.2021	Erneuerung Anlasser, Erneuerung Radlager vorne links, Bremsscheiben hinten, Bremsbeläge hinten
07.04.2021	TÜV neu: Hauptuntersuchung / Abgasuntersuchung



**EG-Übereinstimmungsbescheinigung**  
für vollständige / vervollständigte Fahrzeuge



Seite 1 von 2

1223

Der Unterzeichner ..... Petra Habrock  
(Vor- und Zuname)

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke ..... T.E.C.
- 0.2. Typ ..... H-70/156
- Variante ..... HAC4F
- Version ..... EJ1HG5G16TEX414
- 0.2.1. Handelsname: ..... FreeTEC 694 G
- 0.4. Fahrzeugklasse: ..... M1 SA
- 0.5. Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs: ..... Ford-Werke; D-50725 Köln
- Name und Anschrift des Herstellers der letzten Baustufe des Fahrzeugs  
    ..... T.E.C. Caravan GmbH & Co. D - 48336 Sassenberg

- 0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder: Stufe 1: B-Säule der Beifahrerseite  
    Stufe 2: Innenseite der Aufbautrittstufe
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Stufe 1: WF07XXTTF78Y42145  
    Stufe 2: 494747

auf Grundlage des in der nachstehenden EG-Typgenehmigung beschriebenen Fahrzeugtyps

Basisfahrzeug: Hersteller: Ford  
 EG-Typgenehmigungsnummer: --  
 Datum: --  
 Stufe 2: Hersteller: T.E.C. Caravan GmbH & Co.  
 EG-Typgenehmigungsnummer: e13\*2001/116\*0242\*05  
 Datum: 22.01.2009

mit dem unter der EG-Typgenehmigungsnummer e13\*2001/116\*0242\*05 Datum: 22.01.2009 beschriebenen vollständigen / unvollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Verkehr in Mitgliedstaaten mit Links-/Rechtsverkehr und in denen metrische Einheiten / Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial system) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, ohne weitere EG-Typgenehmigungen zugelassen werden.

..... Sassenberg  
(Ort)

..... 10.06.2009  
(Datum)

.....  
(Unterschrift)

..... Sachbearbeitung Homologation  
(Dienststellung)

amtl. Kennz.: Zulassungsbesch. Teil II: ausgestellt: HÜRTH, 23.09.2009

*[Handwritten signature]*

1.	Anzahl der Achse	2 und Räder 4	2. Antriebsachsen	1 / vorne
3.	Radstand:	3750 mm	5. Spurweite Achse 1/2:	1745 mm/ 1718mm
6.1.	Länge:	6927 mm	7.1. Breite:	2300 mm
8.	Höhe:	3020 mm	11. Hinterer Überhang:	2244 mm
12.1.	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau:			2888 kg
14.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			3500 kg
14.2.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	1. 1399 kg	2. 2101 kg	
14.3.	Technisch zulässige maximale Achslast:	1. 1750 kg	2. 2250 kg	
16.	Höchstzulässige Belastung des Dachs:			75 kg
17.	Größte Anhängelast:	gebremst 1000 kg	ungebremst	750 kg
18.	Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			4500 kg
19.1.	Größte vertikale Stützlast:			75 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine			Ford
21.	Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäß Kennzeichnung am Motor:			SRFA
22.	Arbeitsverfahren:		Kompressionszündung:	4-Takt
22.1.	Direkteinspritzung:			ja
23.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe
24.	Hubvolumen:			2198 cm <sup>3</sup>
25.	Kraftstoff:			Diesel
26.	Nennleistung:		85 kW bei	3500 min <sup>-1</sup>
27.	Kupplung (Typ):			mech. Trockenscheibenkupplung
28.	Getriebe (Typ):			manuell
29.	Übersetzungsverhältnisse:	1: 3,818 2: 2,150 3: 1,276 4: 0,868 5: 0,943 6: 0,789		
30.	Antriebsübersetzung:			4,929/3,45
32.	Bereifung und Räder:	Achse 1/2		215/75R16C 113/111
34.	Art der Lenkhilfe:			hydraulisch
35.	Kurzbeschreibung des Bremssystems:		Fußbetätigte, hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckunterstützung als Betriebsbremsanlage, Mit ABS	
37.	Art des Aufbaus:			SA (Wohnmobil)
38.	Farbe des Fahrzeugs:			blau/grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			3; 2 rechte Seite, 1 linke Seite
42.1.	Anzahl und Lage der Sitze:			6; 2 vorne und 4 hinten
43.1.	EG-Typgenehmigungszeichen der Anhängervorrichtung:			--
44.	Höchstgeschwindigkeit:			132 km/h
45.	Geräuschpegel:	Richtlinie: R51.02	Standgeräusch:	87 dB(A)
			bei der Motordrehzahl:	2625 U/min
			Fahrgeräusch:	73 dB(A)
46.1.	Abgasverhalten:	Richtlinie: R83.II.05	CO:	0,201
			HC:	--
			CO <sub>2</sub> :	--
			NOx:	0,305
			HC + NOx:	0,332
			Partikel:	0,029
	Rauch:	Richtlinie R24.03	Korrigierter Wert d. Absorptionskoeffizienten (m <sup>-1</sup> ):	0,96
46.2.	CO <sub>2</sub> -Emissionen / Kraftstoffverbrauch:			---
47.	Steuerleistung oder nationale Codenummer(n):		Deutschland: 0655	
50.	Anmerkungen:	zul. max. Werte bei Sonderanbauten (z.B. Anhängerkupplung; Fahrradträger, Klimaanlage, Sat-Anlage):		
		6.1.: bis max. 7177 mm;	8.: bis max. 3500 mm;	
		11.: bis max. 2494 mm;		
51.	Ausnahmen:			--

## Rechnung

Nr. 10W0021  
Kunden-Nr. 14704  
Datum 22.02.2010  
Seite 1

Wir danken für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen die u.a. Lieferungen / Leistungen:

Typ: T.E.C. FreeTEC 694 G      FG-Nr.: WF07XXTTF78Y42145      EZL:      Kennzeichen:  
EZ:

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Motor-Leistungssteigerung, Softwareupdate Ford 140PS	1	790,00	790,00

Nettobetrag	€	663,87
MwSt. 19%	€	126,13
Gesamtbetrag	€	790,00

Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.  
Das Lieferdatum ist, wenn nicht im Text anders angegeben, gleich dem Rechnungsdatum.

**Besser zu "Camperland Bong" als zu teuer !!!**

### Camperland J.Bong Vertriebs GmbH

Werkstatt/Shop: Herrstraßenbenden 17 \* 53359 Rheinbach \* Tel 02226/9098205 \* Fax 02226/9098204  
Filiale: Boschstraße 10 \* 53359 Rheinbach \* Tel 02226/809353 \* Fax 02226/809628  
www.camperland-bong.de \* E-mail: camperlandbong@aol.com  
USt-IdNr.: DE 123368013 \* HRB 10281 \* Geschäftsführer: Jürgen Bong  
Bankverbindung: Raiffeisenbank Rheinbach BLZ: 370 696 27 Kto 35 18 70 14 Volksbank Brühl BLZ 371 612 89 Kto 72 92 015



Oldtimerrestauration · US-Garage

# Mager

Henrik Mager · Oldtimerrestauration & US-Garage · Justus von Liebig Str. 17 · 50374 Ertstadt

- Karosserie und Lack
- Motor und Fahrwerk
- Edelstahl- Auspuffanlagen
- Klima- und Sattlerarbeiten
- Service und Wartung
- Autogasanlagen für US-Fahrzeuge

## Rechnung Nr. 157/0411 vom 27. April 2011

EUR

Rechnungsdatum = Lieferdatum

**Wohnmobil Ford Transit**

Dichtmaterial		26,58
el. Kleinmaterial		9,65
Montage der angelieferten Anhängerkupplung incl. Kabelsatz.	7,5Std a € 65,00	487,50

**HENRIK MAGER**  
 US-Garage & Oldtimerr...  
 Justus-von-Liebig Str. 17  
 50374 Ertstadt  
 Telefon: 0171 - 5869545

*Zahlung bar erhalten*  
 27.4.11

Gesamtsumme		523,73
19% MWST		99,51
<b>Gesamtsumme brutto</b>		<b>623,24</b>

Zahlbar sofort, ohne Abzug bis spätestens 1 Woche nach Rechnungsdatum

IBAN: DE40370100500001583506, BIC: PBNKDEFF, Postbank Köln



Autohaus W. Creutzner GmbH · Postfach 1228 · 50363 Ertstadt

## Unsere Leistungen einen Blick!

### Werkstatt-Rechnung

Beleg-Nr. : RX/194596  
 Beleg-Dat. : 20.07.2012  
 Blatt-Nr. : 1  
 Kunden-Nr. : 0013053  
 Steuernr. :

Amtl. -Kz: **Fahrg.-Nr. : WF07XXTTF78Y42145**  
 Modell : Ford Pkw **Erstzul. : 23.09.2009**  
 Km-Stand: 13803 **KD-Berater : Niederhauser**  
 Telefon p:0170-3537787 **Auftragnr.: 032084 vom: 19.07.2012**  
 Telefon g: **Lieferdat. : 20.07.2012**

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
585000	1. Jahr/25.000 km Service	6.00	7.70	46.20
589954	Wartung-Komfortumfang	6.00	7.70	46.20
210000	Ölverlust prüfen			ohne Berechnung
210000	Ölzufuhrleitung Turbolader erneuern	19.00	7.70	146.30
01078061	SCHEIBENKL	1.00	2.13	2.13
06835866	RADIALDICHTRING	1.00	0.89	0.89
01717510	Ölfilter	1.00	14.20	14.20
50000568	MOTOROEL	6.20	14.11	87.48
50000300	Bremsenreiniger	1.00	1.50	1.50
Q1744419	Ölzufuhrleitung	1.00	115.97	115.97

Neue Steuernummer: 224/5702/0328

*überweisung!!*

*Viele Grüße*



Teile	Lohn	Sonst.	Netto	19% USt	At-Steuer	Endbetrag
222.17	238.70	0.00	460.87	87.57	0.00	548.44

\*\*\*\*\*  
 \* Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen \*  
 \* allzeit gute Fahrt \*

Sitz der Gesellschaft: Ertstadt · Handelsregister Köln Nr. HRB 43764  
 Geschäftsführer: Joachim Krämer

Laut Erlaß des Bundesfinanzministeriums wird vom Altwert (10% des Listenpreises) zusätzlich MWST. mit dem z.Zt. gültigen MWS- Satz erhoben.

Bei Telelieferung sind Umtausch u. Rückgabe nach vorheriger Prüfung und Zustimmung nur innerhalb von 5 Tagen gegen Vorlage der Rechnung und unter Abzug von 10% Restwert in Anspruch zu nehmen.

Ist kein separates Leistungsdatum ausgewiesen, gilt Rechnungsdatum als Lieferdatum.

Banken Kreissparkasse Köln Zweigst. Lechenich  
 (BLZ 370 502 99) 0 191 001 002  
 IBAN: DE 58 3705 0299 0191 0010 02  
 BIC-Code: COKSDE33  
 Ford Bank Köln  
 (BLZ 370 209 00) 20 523 015  
 Postbank Köln





Autohaus W. Creutzner GmbH · Postfach 1228 · 50363 Ertstadt

**Unsere Leistungen  
 einen Blick!**

**Werkstatt-Rechnung**

Beleg-Nr. : RX/194596  
 Beleg-Dat. : 20.07.2012  
 Blatt-Nr. : 1  
 Kunden-Nr. : 0013053  
 Steuernr. :

Amtl. -Kz: **Fahrg.-Nr. : WF07XXTTF78Y42145**  
 Modell : Ford Pkw **Erstzul. : 23.09.2009**  
 Km-Stand: 13803 **KD-Berater : Niederhauser**  
 Telefon p:0170-3537787 **Auftragsnr. : 032084 vom: 19.07.2012**  
 Telefon g: **Lieferdat. : 20.07.2012**

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
585000	1. Jahr/25.000 km Service	6.00	7.70	46.20
589954	Wartung-Komfortumfang	6.00	7.70	46.20
210000	Ölverlust prüfen			ohne Berechnung
210000	Ölzufuhrleitung Turbolader erneuern	19.00	7.70	146.30
01078061	SCHEIBENKL	1.00	2.13	2.13
06835866	RADIALDICHTRING	1.00	0.89	0.89
01717510	Ölfilter	1.00	14.20	14.20
50000568	MOTOROEL	6.20	14.11	87.48
50000300	Bremsenreiniger	1.00	1.50	1.50
01744419	Ölzufuhrleitung	1.00	115.97	115.97

Neue Steuernummer: 224/5702/0328

*überweisung!!*

*Viele Grüße*



Teile	Lohn	Sonst.	Netto	19% USt	At-Steuer	Endbetrag
222.17	238.70	0.00	460.87	87.57	0.00	548.44

\*\*\*\*\*  
 \* Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen \*  
 \* allzeit gute Fahrt \*

Sitz der Gesellschaft: Ertstadt · Handelsregister Köln Nr. HRB 43764  
 Geschäftsführer: Joachim Krämer

Laut Erlaß des Bundesfinanzministeriums wird vom Altwert (10% des Listenpreises) zusätzlich MWST. mit dem z.Zt. gültigen MWSR-Satz erhoben.

Bei Teilelieferung sind Umtausch u. Rückgabe nach vorheriger Prüfung und Zustimmung nur innerhalb von 5 Tagen gegen Vorlage der Rechnung und unter Abzug von 10% Restwert in Anspruch zu nehmen.

Ist kein separates Leistungsdatum ausgewiesen, gilt Rechnungsdatum als Lieferdatum.

Banken Kreissparkasse Köln Zweigst. Lechenich  
 (BLZ 370 502 99) 0 191 001 002  
 IBAN: DE 58 3705 0299 0191 0010 02  
 BIC-Code: COKSDE33  
 Ford Bank Köln  
 (BLZ 370 209 00) 20 523 015  
 Postbank Köln



## Rechnung

**Nr.** 14W0231  
**Kunden-Nr.** 14704  
**Auftrags-Nr.** WA140260  
**Datum** 20.05.2014  
**Seite** 1

**T.E.C. FreeTEC 694 G FG-Nr. WF07XTTTF78Y42145 Aufbaunr. 494747 EZL: 23.10.2009 Kennz.:**

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir gerne wie folgt ausführen:

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Anz.	E-Preis (€)	G-Preis (€)
1.	LMC289112	Serviceklappe 805 x 1045 mm	1	983,33	983,33
2.	AE	ARBEITSEINHEIT 10 MINUTEN= Montage	24	14,88	357,12
3.	223150	Sat-Paket CAP 720	1	1.699,00	1.699,00
4.	AE	ARBEITSEINHEIT 10 MINUTEN= Montage	18	14,88	267,84
5.	225360	Thule Inside Out Door Lock	1	79,99	79,99
6.	AE	ARBEITSEINHEIT 10 MINUTEN= ca. 1 Stunde	4,5	14,88	66,96
7.	196310	Safe Door einzeln= Gleichschließend / passend mit anderen Zylindern	2	46,99	93,98
8.	AE	ARBEITSEINHEIT 10 MINUTEN= ca. 1 Stunde	6	14,88	89,28
		Schließzylinder FW044	2	19,90	39,80
9.	169430	Dop.-Dachdurchführung	1	18,99	18,99
10.	204520	HDMI-Kabel 1,3m	1	14,99	14,99
11.	104280	Sikaflex 221I weiss V1/4 300ml	1	11,99	11,99

Übertrag € 3.723,27

### Camperland J.Bong Vertriebs GmbH

[www.camperland-bong.de](http://www.camperland-bong.de)

[camperlandbong@aol.com](mailto:camperlandbong@aol.com)

#### Rheinbach:

Heerstraßenbenden 15-19  
 53359 Rheinbach  
 Fon: 0 22 26 / 90 98 20 0  
 Fax: 0 22 26 / 90 98 20 1

#### Wesseling:

Vorgebirgsstraße 7  
 50389 Wesseling  
 Fon: 0 22 36 / 94 70 03  
 Fax: 0 22 36 / 94 70 04

#### Kerpen:

Heinrich-Hertz-Straße 22  
 50170 Kerpen-Sindorf  
 Fon: 0 22 73 / 99 97 30  
 Fax: 0 22 73 / 99 97 31

#### Bankverbindung

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG  
 IBAN DE48 3706 9627 0035 1870 14 BIC GENODED1RBC  
 VR-Bank Rhein-Erft  
 IBAN DE74 3716 1289 0007 2920 15 BIC GENODED1BRH

Produktion/Vertrieb  
von Motoren und  
Ersatzteilen

# RBM

Motoren-Service

**Datum** : **11.08.2014**

RBM Motorenservice Gewerbegebiet A61 56637 Plaidt

Rechnungsnummer : 2014.2156  
Kundennr. : 4424  
Fahrzeugtyp : Ford Transit 2,2 hdi (Wohnmobil)  
Km - Stand : 026800  
amtl. Kenz.  
K-Tel. : 02235-74310  
K-Fax : 0221822155049  
K-Handy : 01703537787  
K-Email : hubert.p@web.de

Lieferart : Selbstabholung/Abholung vor Ort  
Lieferdatum : 08.08.2014

## Rechnung

Pos	Nr.	Bezeichnung	Anz.	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Auftrag: 2014.4831			
1		Instandsetzung des angel. Motors Motor Nr.: SRFA 6Y 42145 Leistungsumfang: Kopf und Block von Ölwanne bis Ventildeckel, ohne Anbauteile. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate.	15	79,50	1.192,50
2		Maschinenstunden	1,5	159,00	238,50
3		Aus- und Einbau des Motors	17,5	79,50	1.391,25
4		Umbau der angel. Anbauteile Die Gewährleistung für die angelieferten Anbauteile ist ausgeschlossen.	8	79,50	636,00
5		Nachlass 6 Stunden	6	-79,50	-477,00
6		-Fremdleistung- Einspritzdüsen einlernen Diagnoseeinheit anschl./Kom. herst. Einspritzventile programmieren	1	59,50	59,50
7		Mehrarbeit -Fehlersuche- Einspritzanlage	2	79,50	159,00
		An Ersatzteilen wurden benötigt:			
8		Satz Kolben	4	145,00	580,00
9		Aufpreis für Original - Hersteller	4	35,00	140,00
10		Satz Pleullager std.	1	89,91	89,91
11		Steuerkette	1	82,90	82,90
12		Spanner	1	44,46	44,46
13		Dichtsatz	1	140,70	140,70
14		Kopfdichtung	1	79,80	79,80
15		Satz Kopfschrauben	1	46,80	46,80
Zwischensumme:					4.404,32 €

RBM Motorenservice  
Rainer Böttgen  
Gewerbegebiet A61  
56637 Plaidt

Tel.: 02632-936010  
Fax: 02632-936019  
kontakt@motor-defekt.com  
http://www.motor-defekt.com

EG-ID: DE 149212205  
Steuernr. 29/017/4070/7  
Gerichtsstand Andernach

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Mayen  
IBAN: DE29 5765 0010 0027 0177 30  
BIC: MALADE51MYN

Produktion/Vertrieb  
von Motoren und  
Ersatzteilen

# RBM

Motoren-Service

**Datum** : 11.08.2014

RBM Motorenservice Gewerbegebiet A61 56637 Plaidt

Rechnungsnummer : 2014.2156  
Kundennr. : 4424  
Fahrzeugtyp : Ford Transit 2,2 hdi (Wohnmobil)  
Km - Stand : 026800  
amtl. Kenz.  
K-Tel. : 02235-74310  
K-Fax : 0221822155049  
K-Handy : 01703537787  
K-Email : hubert.p@web.de

Lieferart : Selbstabholung/Abholung vor Ort  
Lieferdatum : 08.08.2014

## Rechnung

Pos	Nr.	Bezeichnung	Anz.	Einzelpreis	Gesamtpreis
16		Prüfen der Injektoren	3	44,00	132,00
17		Injektor , im Austausch	1	295,00	295,00
18		Ölfilter	1	12,80	12,80
19		Motoröl	6,5	13,80	89,70
20		ATF Öl	1,5	10,50	15,75
21		Bremsflüssigkeit	0,5	18,00	9,00
22		Frostschutz	5	4,10	20,50
23		Beschaffungskosten insgesamt	1	25,00	25,00

Diese Rechnung enthält einen Nachlaß von insgesamt Euro 477,00 und einen Aufpreis wegen Original - Hersteller - Teile von insgesamt ca . Euro 240,00.

Unsere Produkte werden nach anerkannten Regeln der Technik im Maschinenbau hergestellt. Wir weichen daher von Herstellervorgaben ab, um zum Einen wirtschaftlichen Interessen auszuweichen und zum Anderen das Produkt durch unsere Erfahrung zu verbessern. Siehe hierzu auch [www.motor-defekt.de](http://www.motor-defekt.de) "Weichen Motor für mein Fahrzeug"

Bei 1000 km Motorinspektion durchführen:

- Öl- und Filterwechsel - Ventile einstellen

**Achtung!! keine AU vor 1000 km durchführen, Motor mit max. 2/3 x Enddrehzahl und 2/3 x Endgeschwindigkeit einfahren**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort für alle Leistungen ist Sitz d. Verkäufers. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand ist AG Andernach vereinbart.

Anzahlung Euro 2000,00 durch Überweisung am 08.08.2014

Restzahlung in bar bei Abholung Euro 3954,84

19.00 % MwSt. 950.77 € Netto: 5004.07 €

**Barzahlung bei Abholung**

**Gesamtsumme: 5954.84 €**

RBM Motorenservice  
Rainer Böttgen  
Gewerbegebiet A61  
56637 Plaidt

Tel.: 02632-936010  
Fax: 02632-936019  
kontakt@motor-defekt.com  
<http://www.motor-defekt.com>

EG-ID: DE 149212205  
-  
Steuernr. 29/017/4070/7  
Gerichtsstand Andernach

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Mayen  
IBAN: DE29 5765 0010 0027 0177 30  
BIC.: MALADE51MYN



Auftrag extern

Leitzahl :

Auftrags-Nr.: 042845

Annahmetag : 08.09.2014

Blatt-Nr. : 1

Zahlung : Barzahlung

Kunden-Nr. : 0013053

T Ü V: 10.14      AU: 10.14      Auslief.Termin: 08.09.2014/

Amtl.-Kz.:	Fahrg.-Nr.: WF07XXTTF78Y42145
Modell : Ford	Erstzul. : 23.09.2009
Hub / KW :	KM-Stand : 21087
Telefon p:	Mobil :
Telefon g:	KD-Berater: Herr Edelhoff

Position	Bezeichnung	Vorgabe-Zeit
----------	-------------	--------------

Auftragsgruppe : 01      vom : 08.09.2014  
 Gruppentext : Inspektion

Ihr Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Auftragseröffnung auf ausstehende Serviceaktionen des Herstellers überprüft. Es liegen keine offenen Aktionen vor.

F	585210	5.Jahr/125.000 km Inspektion ( +D)	7.00
		Paketpreis incl. MwSt	188.39

Der Auftrag wird unter Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen fuer die Ausführung von Instandhaltungsarbeiten an Kraftfahrzeugen, die in der Reparaturannahme zur Einsicht ausliegen erteilt.

Hiermit bestätige Ich die Richtigkeit der o.g. Angaben

Unterschrift des Kunden : .....  
Zahlung erfolgt bei Abholung      Bar ( )      EC ( )





Kundendaten

Autohaus W. Creutzner GmbH  
Bonner Ring 1  
50374

Wartung

Telefon: 02235/955010  
Fax: 03881/785610

Modell	Transit 2006.5	Auftrags-Nr.	42845
Ausführung	2.2L DURATORQ TDCI/CDPF (08/2009 - 10/2011)	Amtl. Kennzeichen	
VIN		Erstzulassung	09.2009
Intervall	5 Jahr (125000 km)	Radio-Code	
		Km-Stand	km

Anhand von OASIS prüfen, ob Rückrufaktionen und Service Programme ausstehen und sicherstellen, dass diese durchgeführt wurden.

T - Bei diesen Arbeitspositionen werden Teile erneuert

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

i. O. = i. O. X = n. i. O. ✓ = Behoben

Fahrt in Werkstatt		i. O. X ✓	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenraum			
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - wo vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorraum			
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern - wo vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	Erneuern, wenn die Anzeige im klaren oder roten Bereich steht (Arbeitsposition 23 545 7)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrzeugunterseite			
Motor	Motoröl ablassen, Ölfilter erneuern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR 6 mm, VL 6 mm, HL 7 mm, HR 7 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremsstromeln hinten prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Am Fahrzeug			
Motor	Motoröl einfüllen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL 3,5, VR 3,5, HR 4,75, HL 4,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diese Wartung wurde von Ihrem Ford Service Team gemäß den Ford Standards durchgeführt.			
Service-Berater	Mechaniker	Abnahmemeister	
Raum für zusätzliche Eintragungen			

Die nächste Wartung für dieses Fahrzeug ist spätestens in 09.2015 fällig, bzw. vorher bei Erreichen von weiteren 25000km, je nach dem, was zuerst eintritt.

Erschwerte Einsatzbedingungen



# Autohaus Creutzner

persönlich · kompetent · zuverlässig

Autohaus Creutzner GmbH  
Bonner Ring 1  
50374 Erftstadt-Lechenich

Telefon (0 22 35) 9 55 01-0  
Telefax (0 22 35) 7 65 74  
E-mail info@ford-creutzner.de



[www.facebook.de/fordcreutzner](http://www.facebook.de/fordcreutzner)  
[www.ford-creutzner.de](http://www.ford-creutzner.de)

Autohaus Creutzner GmbH · Postfach 1228 · 50363 Erftstadt

Rechnung-Nr.:

61107427

Seite: 1

Auftragsnummer: 10012190  
Auftragsdatum: 02.11.2016  
Liefer-/Leistungsdatum: 02.11.2016  
Rechnungsdatum: 04.11.2016  
Kunden-Nr.: 1013053  
Externe Referenz:  
USt-IdNr.  
Serviceberater: Marco Tepper

Fahrzeug	Kennzeichen	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	Km.-Stand
Ford (Dethleffs Wohnmobil Summer Edition DI140)		WF07XXTTF78Y42145	23.09.2009	35299

Position	Bezeichnung	Menge	Preis/Stck.	Rabatt	Anteil	Betrag
1) 7 J.o.175.000km Insp.						
59532013	7 J.o.175.000km Insp. inkl.FAM/DSN					
585320	7.J.o.175.000km Insp.inkl.FAM/DSN	0,90				71,10 3
1717510	Kit - Einsatz/Dichtung - Ölfilter	1,00	14,70			14,70 3
2170F8	MOTOROEL FORMULA F 5W-30	6,14	15,52			95,29 3
545551	Korrosionsschutzkontrolle	0,20				15,80 3
147060	Querlenker U L A+E L/R (-) Spur pr.	0,60				58,20 3
147070	Querlenker U R A+E L/R (-)Spur pr.	0,60				58,20 3
142344	Vorderachsträger erneuern	0,20				19,40 3
142344	Vorderachsträger erneuern	0,20				19,40 3
56835866	DICHTRING	1,00	1,00			1,00 3
1078061	SCHEIBENREINIGER	2,00	2,08			4,16 3
50000300	BREMSENREINIGER	1,00	2,20			2,20 3
1496652	SECHSKANTSCHRAUBE	2,00	2,74			5,48 3
1485145	Unterlegscheibe	2,00	5,53			11,06 3
4078783	SECHSKANTMUTTER	2,00	2,28			4,56 3
1383586	SECHSKANTSCHRAUBE	10,00	4,47			44,70 3
1388626	SECHSKANTMUTTER	2,00	3,10			6,20 3
1451914	ZUGSTREBE	2,00	114,61			229,22 3
	0312 TÜV Rheinland Gebühr 1					95,00 0
	TÜV Gas Prüfung					40,00 0
	<b>Gesamt 1) 7 J.o.175.000km Insp.</b>					<b>795,67</b>
	<b>Übertrag:</b>					<b>795,67</b>

Sitz der Gesellschaft: Erftstadt  
Handelsregister Nr. HRB 43764  
Amtsgericht Köln  
Geschäftsführer: Joachim Krämer  
USt - IdNr.: DE 123 490 626  
Steuer - Nr.: 224/5702/0328

Filiale Kerpen:  
Am Gewerbehof 14-15  
50170 Kerpen-Sindorf  
Telefon (0 22 73) 90 73-0  
Telefax (0 22 73) 90 73-30

Bankverbindungen  
Volksbank Erft eG  
(BLZ 370 692 52)  
Konto 2000521 011  
IBAN: DE06 37069252 2000521011  
BIC: GENODEDIERE

Ford Bank  
Niederlassung der FCE Bank plc  
(BLZ 370 209 00)  
Konto 20 523 015  
IBAN: DE26 3702 0900 0020 5230 15  
BIC: FDBADE3KXXX

Kreisbank Köln  
(BLZ 370 502 99)  
Konto 0 191 001 002  
IBAN: DE58 3705 0299 0191 0010 02  
BIC: COKSDE33



Wartung

<b>Modell</b>	Transit 2006.5	<b>Auftrags-Nr.</b>	10012190
<b>Ausführung</b>	2.2L DURATORQ-TDCI (11/2007 - 08/2009)	<b>Amtl. Kennzeichen</b>	
<b>VIN</b>	WF07XHTT78Y42145	<b>Erstzulassung</b>	
<b>Intervall</b>	7 Jahr (175000 km)	<b>Radio-Code</b>	
		<b>Km-Stand</b>	km

**Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.**  
 15P08 - TRANSIT-REISEMOBIL: PCM-KALIBRIERUNG

T - Bei diesen Arbeitspositionen werden Teile erneuert

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

i. O. = i. O. X = n. i. O. ✓ = Behoben

Fahrt in Werkstatt		I. O. X ✓	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen		<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen		<input checked="" type="checkbox"/>
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Innenraum</b>			
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - wo vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Motorraum</b>			
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern - wo vorhanden	T	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	Erneuern, wenn die Anzeige im klaren oder roten Bereich steht (Arbeitsposition 23 545 7)	T L	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)	L	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fahrzeugunterseite</b>			
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern	T	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR 2mm, VL 2mm, HL 2mm, HR 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremstrommeln hinten prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Am Fahrzeug</b>			
Motor	Motoröl einfüllen	T	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL 3,9 VR 3,9, HR 4,5, HL 4,5		<input checked="" type="checkbox"/>
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: 2,0 bar: 4,5		<input checked="" type="checkbox"/>
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen		<input checked="" type="checkbox"/>
Ford Assistance Mobilitätsgarantie/Digitaler Service Nachweis	Beinhaltet Administrative Arbeit und Aktivierung der Ford Assistance Mobilitätsgarantie und des Digitalen Service Nachweis		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Diese Wartung wurde von Ihrem Ford Service Team gemäß den Ford Standards durchgeführt.</b>			
Service-Berater	Mechaniker	Abnahmeleiter	
<b>Raum für zusätzliche Eintragungen</b>			

Die nächste Wartung für dieses Fahrzeug ist spätestens in 11.2017 fällig, bzw. vorher bei Erreichen von weiteren 25000km, je nach dem, was zuerst eintritt.

# Korrosionsschutzkontrolle (KSK)

FORD SERVICE I


Stempel des Ford Service Partners:

 **Creutzner GmbH**  
 Bonner Ring 1 · 50374 Erftstadt  
 Ruf 02235/955010 · Fax 76574  
 www.ford-creutzner.de

Kundenname: \_\_\_\_\_ Datum: 4.11.16  
 amtl.Kennzeichen: \_\_\_\_\_  
 Auftrags-Nr.: 10018193  
 Fahrg.-Nr.: 8V47145  
 km-Stand: 35799

i.O. = In Ordnung, n.i.O = nicht in Ordnung, ✓ = Schaden behoben

Fahrzeug sichtprüfen und ggf. Beschädigung im entsprechenden Bereich des Prüfbogens kennzeichnen	i.O.	n.i.O	✓
1 Linken vorderen Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
2 Linke Vordertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
3 Linken äußeren Türschweller auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
4 Linke Hintertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
5 Linke hintere Seitenwand auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
6 Heckklappe, Kofferraumdeckel, ggf. Hecktüren auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
7 Rechte hintere Seitenwand auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
8 Rechte Hintertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
9 Rechten äußeren Türschweller auf Lackschäden	✓		
10 Rechte Vordertür auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
11 Rechten vorderen Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
12 Motorhaube und Befestigung / Flansche der Kotflügel auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		
13 Dach auf Lackschäden / Korrosion prüfen	✓		



Bemerkungen:

**Hinweis für den Kunden:** Wurden Lackschäden / Korrosion an einem oder mehreren Bereichen des Fahrzeugs festgestellt (n.i.O.), erfolgt der entsprechende Eintrag (Stempel und Unterschrift) für die weitere Gewährung der Ford Garantie gegen Durchrosten in das Serviceheft erst bei behobener Beanstandung.

Unterschrift d. Service-Berater

Unterschrift d. Kunden



Camperland J. Bong Vertriebs GmbH \* Heinrich-Hertz-Str. 22 \* 50170 Kerpen-Sindorf

## Rechnung

**Nummer** 17W0024  
**Datum** 30.01.2017  
**Kundennummer** 14704  
**Vorgang** WA170044  
**Seite** 1

Hersteller	Typ/Modell	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung	Fahrzeug-Ident-Nr.
	<b>T.E.C. FreeTEC 694 G</b>		<b>23.10.2009</b>	<b>WF07XXTTF78Y42145</b>

Wir bedanken uns erneut für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen die nachfolgenden Positionen:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Dichtigkeitsprüfung	1	65,00 €	65,00 €


 Camperland J. Bong  
 Vertriebs GmbH  
 Heinrich-Hertz-Str. 22  
 50170 Kerpen-Sindorf  
 Tel.: 0 22 73 / 999 730 · Fax: 999 731  
 www.camperland-bong.de

Summe	65,00 €
<b>Nettobetrag</b>	<b>54,62 €</b>
<b>MwSt. 19%</b>	<b>10,38 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>65,00 €</b>

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sämtliche Waren und Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Wir gewähren kein Skonto. Bestellte Waren sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Das Liefer- bzw. Leistungsdatum liegt, wenn nicht im Text anders angegeben, im Monat der Rechnungsstellung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

### Camperland J. Bong Vertriebs GmbH

Heerstraßenbenden 15-19 \* 53359 Rheinbach  
 Fon: 0 22 26 / 90 98 200 \* Fax: 0 22 26 / 90 98 201  
 Vorgebirgsstraße 7 \* 50389 Wesseling  
 Fon: 0 22 36 / 94 70 03 \* Fax: 0 22 36 / 94 70 04  
 Heinrich-Hertz-Straße 22 \* 50170 Kerpen-Sindorf  
 Fon: 0 22 73 / 99 97 30 \* Fax: 0 22 73 / 99 97 31

#### Bankverbindung:

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG  
 IBAN DE 48 3706 9627 0035 1870 14 BIC GENODED1RBC  
 VR-Bank Rhein-Erft eG  
 IBAN DE 74 3716 1289 0007 2920 15 BIC GENODED1BRH

[www.camperland-bong.de](http://www.camperland-bong.de)  
[info@camperland-bong.de](mailto:info@camperland-bong.de)

Geschäftsführer: Jürgen Bong  
 Handelsregister Bonn HRB 10281  
 Gerichtstand ist Rheinbach  
 USt-IdNr: DE123368013

**Auto-  
KLINIK****Auto-Klinik-Köln**  
Inh.: Ali Khalid  
MeisterbetriebAlexe-Altenkirch-Strasse 6A  
50739 Köln/Bilderstöckchen  
Tel: 0221 5029669  
Fax: 0221 48567553

Abs.: Auto-Klinik-Köln • Alexe-Altenkirch-Straße 6a

**Kundeninfo**

Kunden-Nr.: 678

**Rechnung 2019-01-083**

Datum: 28.03.2019

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.  
Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Bei Radwechsel nach 50-100 Km Radmuttern nachziehen !!!

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Pos	Beschreibung	Einzelpreis	Menge	Summe
-----	--------------	-------------	-------	-------

**Fahrzeugdaten**

1.1	Ford Wohnmobil K-KW 1903
1.2	km - Stand: 69499
1.3	Fahrgestell-Nr.: WF07XXTTF78Y42145

**Ende Fahrzeugdaten****Ersatzteile**

2.1	Koppelstange	49,90	2	€ 99,80
2.2	Bremsbeläge, vorne	99,90	1	€ 99,90
2.3	Ölfilter	14,90	1	€ 14,90
2.4	Motoröl	14,90	6 Liter	€ 89,40
2.5	Reifen 215/75R16C	109,90	2 Stk.	€ 219,80
<b>Zwischensumme Ersatzteile</b>				<b>€ 523,80</b>

**Dienstleistung**

3.1	Arbeitslohn	70,00	4	€ 280,00
3.2	TÜV + AU Gebühr	130,00	1	€ 130,00
<b>Zwischensumme Dienstleistung</b>				<b>€ 410,00</b>

Übertrag 933,80 €

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502

---

Netto	784,71
19% MwSt	149,09
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>933,80</b>

---

Fällig am: 28.03.2019  
Zahlbar prompt und ohne Abzug.

*Bahar Auto*  
*Klein*  
Alexe-Altenkirch-Straße 6A | 50739 Köln  
Tel: 0221 502 95 09 | Fax: 0221 465 87 553

Bei Überweisung mittels Internet-Banking tragen Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" die Rechnungsnummer ein.  
Bei Radwechsel nach 50-100 KM Radmuttern nachziehen !!!

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

---

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502

**Prüfung der Flüssiggasanlage nach  
DVGW Arbeitsblatt G 607**

**Ihr Servicebüro:**  
Robert-Perthel-Str. 28  
50739 Köln  
Tel.: 0221/917401-0

**Untersuchungsbericht:**  
JYCS0H52-0  
**Fahrzeughalter:**  
Gernhardt GBR Gernhardt &  
Schnieders

**Prüftermin:**  
04.06.2020, 15:22 Uhr  
**Prüfungsort:**  
0040412777 / 50739 Köln

<b>Fahrzeugdaten:</b>			
Amtl. Kennzeichen:	K KW 1903 (D)	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WF07XXTTF78Y42145
Interne Bezeichnung:		Variante:	HAC4F
Fahrzeugtyp:	H-70/156 / 000000	Version:	
Fahrzeugart:	M1 / SA / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Wohnmobil	Zulässige Gesamtmasse:	3500 kg
Emissionsschlüssel:	0655	Stand Wegstreckenzähler:	74535 km
Fahrzeughersteller:	FORD (D) / 8566	Erstzulassung / Letzte HU:	23.09.2009 / 03.2018

Sehr geehrter Kunde,  
wir haben an Ihrem Fahrzeug eine Prüfung gem. Arbeitsblatt G 607 DVGW durchgeführt.  
Das Ergebnis haben wir in das Prüfbuch eingetragen.

<b>Prüfbuchnummer:</b>	
<b>Durchführende Stelle:</b>	TÜV Rheinland Kraftfahrt
<b>DVGW Anerkennungsnummer:</b>	70895713
<b>Prüfdatum:</b>	04.06.2020
<b>Name des Prüfers:</b>	Halimakoudis Georgios

**Verantwortliche Person:**  
Georgios Halimakoudis (00065248)



Stempel und Unterschrift 21.3.6 1. Exemplar

Gebühreninformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:  
Prüfungsgebühr in Euro 40,00 inkl. USt. 19,0 %

**Gesamt** 40,00 inkl. USt. 19,0 %



**Auto-**  
**KLINIK**

**Auto-Klinik-Köln**  
Inh.: Ali Khalid  
Meisterbetrieb

Alexe-Altenkirch-Strasse 6A  
50739 Köln/Bilderstöckchen  
Tel: 0221 5029669  
Fax: 0221 48567553

Abs.: Auto-Klinik-Köln • Alexe-Altenkirch-Straße 6a

Kundeninfo

Rechnung 2020-01-0101

Datum: 22.04.2020

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.  
Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Bei Radwechsel nach 50-100 Km Radmuttern nachziehen !!!

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Pos	Beschreibung	Einzelpreis	Menge	Summe
<b>Ersatzteile</b>				
1.1	Radlager	248,00	1	€ 248,00
1.2	Bremsscheibe VA	91,90	2 Stk.	€ 183,80
1.3	Bremsbelag VA	137,90	1	€ 137,90
1.4	VDD	29,90	1	€ 29,90
1.5	Kraftstofffilter	43,90	1	€ 43,90
1.6	Luftfilter	29,90	1	€ 29,90
1.7	Bremsflüssigkeit	49,90	1	€ 49,90
1.8	Ölfilter	19,90	1	€ 19,90
1.9	Motoröl 5W30	79,90	1 Pauschale	€ 79,90
1.10	Innenraumfilter	37,10	1	€ 37,10
<b>Zwischensumme Ersatzteile</b>				<b>€ 860,20</b>
<b>Dienstleistung</b>				
2.1	Haupt. und Abgasuntersuchung	139,90	1	€ 139,90
2.2	Pumpe Reinigen	350,00	1 Pauschale	€ 350,00
2.3	Arbeitslohn	449,90	1 Pauschale	€ 449,90
<b>Zwischensumme Dienstleistung</b>				<b>€ 939,80</b>
<b>Übertrag</b>				<b>1.800,00 €</b>

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502

# Rechnung 2020-01-0101 vom 22.04.2020

---

Netto	1.512,61
19% MwSt	287,39
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.800,00</b>

---

## Bisher erhaltene Zahlungen

22.04.2020 € 1.800,00

---

**Offener Betrag € 0,00**

Fällig am: 22.04.2020

Zahlbar prompt und ohne Abzug.

Bei Überweisung mittels Internet-Banking tragen Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" die Rechnungsnummer ein.

**Bei Radwechsel nach 50-100 KM Radmuttern nachziehen !!!**

**Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.**

---

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502



**Auto-  
KLINIK**

**Auto-Klinik-Köln**  
Inh.: Ali Khalid  
Meisterbetrieb

Alexe-Altenkirch-Strasse 6A  
50739 Köln/Bilderstöckchen  
Tel: 0221 5029669  
Fax: 0221 48567553

Abs.: Auto-Klinik-Köln • Alexe-Altenkirch-Straße 6a

**Kundeninfo**

**Rechnung 2020-01-0165**

Datum: 26.06.2020

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.  
Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Bei Radwechsel nach 50-100 Km Radmuttern nachziehen !!!

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Pos	Beschreibung	Einzelpreis	Menge	Summe
-----	--------------	-------------	-------	-------

**Fahrzeugdaten**

1.1	Fahrgestell-Nr:WF07XXTTF78Y42145		1	
1.2	Erstzulassung:23.09.2009		1	

**Ende Fahrzeugdaten**

**Ersatzteile**

2.1	Kupplungsatz	648,90	1	€ 648,90
2.2	Getriebeöl	13,90	3 Liter	€ 41,70
2.3	Bremsflüssigkeit	49,90	1	€ 49,90
2.4	Scheibenwischer	49,90	1	€ 49,90

**Zwischensumme Ersatzteile**

**€ 790,40**

**Dienstleistung**

3.1	Arbeitslohn	70,00	10 Std.	€ 700,00
-----	-------------	-------	---------	----------

**Zwischensumme Dienstleistung**

**€ 700,00**

---

Netto	1.252,44
19% MwSt	237,96
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.490,40</b>

---

Fällig am: 26.06.2020

Zahlbar prompt und ohne Abzug.

Bei Überweisung mittels Internet-Banking tragen Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" die Rechnungsnummer ein.

**Bei Radwechsel nach 50-100 KM Radmuttern nachziehen !!!**

**Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.**

---

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502



**Auto-**  
**KLINIK**

**Auto-Klinik-Köln**  
Inh.: Ali Khalid  
Meisterbetrieb

Alexe-Altenkirch-Strasse 6A  
50739 Köln/Bilderstöckchen  
Tel: 0221 5029669  
Fax: 0221 48567553

Abs.: Auto-Klinik-Köln • Alexe-Altenkirch-Straße 6a

Kundeninfo

## Rechnung 2020-01-0212

Datum: 07.08.2020  
Leistungszeitraum: 03.08.2020

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.  
Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

Bei Radwechsel nach 50-100 Km Radmuttern nachziehen !!!

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Pos	Beschreibung	Einzelpreis	Menge	Summe
<b>Fahrzeugdaten</b>				
1.1	Fahrgestell-Nr:WF07XXTTF78Y4214€		1	
1.2	Erstzulassung:23.09.2009		1	
<b>Ende Fahrzeugdaten</b>				
<b>Ersatzteile</b>				
2.1	215/75R16C Vredestein Reifen	111,60	2	€ 223,20
<b>Zwischensumme Ersatzteile</b>				<b>€ 223,20</b>
<b>Dienstleistung</b>				
3.1	ABS Kabel Instandsetzen	69,90	1	€ 69,90
3.2	Reifenmontage	29,90	1	€ 29,90
<b>Zwischensumme Dienstleistung</b>				<b>€ 99,80</b>
<b>Übertrag</b>				<b>323,00 €</b>

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502

## Rechnung 2020-01-0212 vom 07.08.2020

---

Netto	278,45
16% MwSt	44,55
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>323,00</b>

---

Fällig am: 07.08.2020

Zahlbar prompt und ohne Abzug.

Bei Überweisung mittels Internet-Banking tragen Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" die Rechnungsnummer ein.

**Bei Radwechsel nach 50-100 KM Radmüttern nachziehen !!!**

**Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.**

---

Sparkasse KölnBonn  
Kto. 1934200088  
BLZ 37050198  
IBAN: DE98370501981934200088

Geschäftsführung  
Ali Ali Khalid  
Steuernummer : 21750036502

AutoKlinik-Köln GmbH / Alexe-Altenkirch-Straße 6a

**Kundeninfo**

**Rechnung 2021-04-01**

Datum: 07.04.2021

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten.  
 Wir erlauben uns wie folgt anzubieten:

**Bei Radwechsel nach 50-100 Km Radmuttern nachziehen !!!**

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Pos	Beschreibung	Einzelpreis	Menge	Summe
<b>Fahrzeugdaten</b>				
1.1	Amtl.Kennzeichen:		1	
<b>Ende Fahrzeugdaten</b>				
<b>Ersatzteile</b>				
2.1	Radlager VL	149,90	1	€ 149,90
2.2	Bremsscheibe HA	119,90	2	€ 239,80
2.3	Bremsbelag VA	89,90	1	€ 89,90
2.4	Starter (Anlasser)	364,90	1	€ 364,90
<b>Zwischensumme Ersatzteile</b>				<b>€ 844,50</b>
<b>Dienstleistung</b>				
3.1	Haupt.und Abgasuntersuchung	129,90	1	€ 129,90
3.2	Arbeitslohn	70,00	6 Std.	€ 420,00
<b>Zwischensumme Dienstleistung</b>				<b>€ 549,90</b>
<b>Übertrag</b>				<b>1.394,40 €</b>

---

Netto	1.171,76
19% MwSt	222,64
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.394,40</b>

---

Fällig am: 07.04.2021

Zahlbar prompt und ohne Abzug.

Bei Überweisung mittels Internet-Banking tragen Sie bitte im Feld "Verwendungszweck" die Rechnungsnummer ein.

**Bei Radwechsel nach 50-100 KM Radmuttern nachziehen !!!**

**Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.**



**Bericht-Nr.:** ODE0CGN0073005606  
 iKFZ-Prüfz.: PTDNdR7k  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz-Id.Nr.: **WF07XXTTF78Y42145**  
 (2) Amtl. Kennz.:  
 (3) Ausstellungsdatum: 07.04.2021 11:53 Uhr  
 Prüfort: Köln  
 (4) Laufleistung: 89510 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Wohnmobil  
 Hersteller: FORD (D)  
 Typ: H-70 / 156  
 Var./Ver./Ausf.: HAC4F / EJ1HG5G16TEX414  
 Antriebsart: Diesel  
 Emissionsschl: 98/69/EG III;B  
 zGM: 3500 kg  
 Letzte HU: 04.2019  
 Kundenkennzeichen:  
 FSD.HU/Mangel: 4.19.10.3/2.0.13

Seite 1 von 2  
5010716481

### Hauptuntersuchung § 29 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
ohne festgestellte Mängel

**(8) Nächste HU**  
April 2023

**Prüfplakette**  
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im April 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

**(9) Es betreute Sie Herr Tatli**  
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



**Messwerte:**

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	876	876
Betriebsbremse 2. Achse	256	256
Feststellbremse 2. Achse	489	489

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
Abbremsung FBA (%): Räder block.

**(10) Hinweise:**

- Blattfeder - Gummilagerung hinten leicht rissig - zeitig erneuern

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,59 EUR	84,00 EUR	
Abgasverhalten	30,25 EUR	36,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 100,84 EUR</b>	<b>Brutto 120,00 EUR</b>	<b>Ust 19%: 19,16 EUR</b>
USt-IdNr.: DE260736205			

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Bericht-Nr.: 0DE0CGN0073005606

(1) Fz.-Id.Nr.: WF07XXTTF78Y42145

iKFZ-Prüfz.: PTDNdR7k

(2) Amtl. Kennz.:

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

(3) Ausstellungsdatum: 07.04.2021 11:53 Uhr

Seite 2 von 2

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Prüfört: Köln

5010716481

(4) Laufleistung: 89510 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Wohnmobil

SA

Hersteller: FORD (D)

8566

Typ: H-70 / 156

00000000

Var./Ver./Ausf.: HAC4F / EJ1HG5G16TEX414

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: 98/69/EG III;B

0655

zGM: 3500 kg

EZ: 23.09.2009

Letzte HU: 04.2019 FSD.HU/Mangel: 4.19.10.3/2.0.13

Kundenkennzeichen:

### Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD

Kraftstoffart: Diesel

Software: DSS AU-DE

V5.14 10/2018

Abgas: AVL DiSmoke V2.5 07/2011  
480

Fahrzeugdaten: III/2020

Gerätenummer: 8413;0125EFE61600000E

AU-Geräteleitfaden: 5.01

Messtechnik: AVL OBD 1000 V3.5 01/2017

Gerätenummer: 14DO9T3

FIN gem. Fz.-Dokumente: WF07XXTTF78Y42145

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#

bei Motor an: i.O.#

MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.

Funktionsprüfung OBD: i.O.

Prüfbereitschaft unterstützt: 011010000000

gesetzt: 000000000000

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		73	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	400	1300	900	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)			3500	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	2000	6000	3800	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		2.00		
Messmodus/Sonde:			B	1	
Beschleunigungszeit:	(s)		2.0		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.5	0.00	i.O.
Trübungsmittelwert (M)	(1/m)		1.50	0.00	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		0.5	0.00	i.O.

Messung:	GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Gasstoß	Nr.0	0.00	900	4910	1.17	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden

i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.:

DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreuzt.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.